



Рис. 1. Крепление кронштейна.



Рис. 2. Установка подогревателя.
(Вид снизу).




Рис. 3. Лада Калина. Врезка тройников. (Вид сверху).



Рис. 4. **Лада Гранта.** Врезка тройника выходного рукава в шланг отопителя салона.



Рис. 5. **Лада Гранта.** Врезка тройника входного рукава в нижний шланг радиатора.